

Je vous informe que l'antenne omni a été réinstallée en tête de mat. Le duplexeur a été également changé.

Le niveau de bruit en VHF est toujours aussi élevé à contrario de l'UHF où il est pratiquement inexistant. J'ai fait le maximum que je pouvais faire.

J'ai remis la balise 50,432 MHz en route pour voir.

Les relais transmettent leur indicatif en CW sous cette forme soit F6ZCU-IN96 et F5ZXR-IN96M

Marc F6GNR